

# Installation Instructions M32126

## SPINNER MultiFit® connector

for LF 1 5/8" annularly corrugated cables



For cable preparation please use the SPINNER trimming tool and standard tools shown below.

Our SPINNER homepage shows installation videos as well as other additional product information.





Für die Kabelvorbereitung verwenden sie bitte das SPINNER Absetzwerkzeug sowie die unten dargestellten Standard-Werkzeuge.

Montagevideos und weitere Informationen zu SPINNER Produkten finden sie auf der SPINNER Homepage.




Further details on usage of trimming tool please see instructions for Use M32129




Remove cable jacket with knife.

Kabelmantel mit Messer entfernen.





Adjust blade 2 to 30 mm (± 1 3/16").

Klinge 2 auf 30 mm (± 1 3/16") einstellen.




Push the tool over the cable until the first corrugation fits into the collet. Fix the tool by closing the clamping lever.

Werkzeug über das Kabel schieben, bis der erste Wellenberg in der Führung einrastet. Klemmhebel schließen um das Werkzeug zu fixieren.




Turn the crank clockwise until cable is cut.

Die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen bis das Kabel durchgeschnitten ist.




Remove the tool.

Das Werkzeug abziehen.



Remove the cable jacket with knife and verify the trimm dimension

Kabelmantel mit Messer entfernen und das Absetzmaß überprüfen.




Slide O-ring onto the last corrugation valley next to the jacket.

Den O-Ring auf das letzte Wellental beim Mantel schieben.



# Installation Instructions M32126

## SPINNER MultiFit® connector for LF 1 5/8" annularly corrugated cables





Push and twist the back nut over cable end and O-ring until the back nut has completely snapped over the cable end. Pull the back nut back to the front as far as possible.

Abfangung über das Kabelende und über den O-Ring schieben, bis die Abfangung vollständig über das Kabelende geschnappt ist. Abfangung soweit wie möglich nach vorne ziehen.




Insert centering pin of the flaring tool into the cable inner conductor. Ensure, that the spike is positioned under the cable outer conductor. Turn the tool several turns to flare cable end.

Zentrierstift des Aufweitwerkzeugs in den Kabelinnenleiter schieben. Darauf achten, dass der Aufweitdorn innerhalb des Außenleiters ist. Das Aufweitwerkzeug mehrere Umdrehungen drehen und dabei den Außenleiter aufweiten.




Verify the flare dimensions. Ensure the foam is fully separated and evenly spaced from the cable outer conductor.

Bördelmaß überprüfen. Sicherstellen, dass jegliches Schaumdielektrikum einen gleichmäßigen Abstand zum Außenleiter hat.



Screw the connector head to the back nut until the thread only just grips.

Steckerkopf nur soweit auf die Abfangung aufschrauben bis das Gewinde greift.



Tighten the back nut. Rotate only the back nut.  
Torque: 60 Nm (± 45 ft.-lb.)

Abfangung festziehen, dazu nur die Abfangung drehen.  
Drehmoment: 60 Nm (± 45 ft.-lb.)

Interface			Wrench	Torque
6 1/8"EIA	4 1/2"EIA	3 1/8"EIA	17mm	40 N · m (± 30 lb-ft) please use stainless steel screws A2-70 only
1 5/8"EIA			13 mm	20 N · m (± 15 lb-ft) please use stainless steel screws A2-70 only
7/8"EIA			10 mm	8.0 N · m (± 6 lb-ft) please use stainless steel screws A2-70 only
7-16			32 mm (± 1 1/4")	30 N · m (± 22 lb-ft)
4.3-10			22 mm (± 7/8")	5.0 N · m (± 3.7 lb-ft)
N			19 mm (± 3/4")	3.0 N · m (± 2.2 lb-ft)
2.2-5			16 mm (± 5/8")	3.0 N · m (± 2.2 lb-ft)
NEX10			11mm (± 7/16")	1.5 N · m (± 1.1 lb-ft)

M36561

For trimming with cutting guide please see Instructions for Use M36561. Cutting guide can be ordered under BN A51327.

Für das Absetzen des Kabels mit einer Sägelehre bitte Bedienungsanleitung M36561 verwenden. Die Sägelehre kann unter BN A51327 bestellt werden.

These instructions are written for qualified and experienced personnel. Please study them carefully before starting any work. Any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation practices is disclaimed. Please respect valid environmental regulations for assembly and waste disposal. Studieren Sie bitte sorgfältig vor Beginn der Montage diese Anleitung, die für geschultes und qualifiziertes Personal erstellt ist. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Haftung bzw. Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie bei Montage und Entsorgung die geltenden Umweltschutzbestimmungen. Ces instructions sont écrites pour des personnes qualifiées et expérimentées. Il est nécessaire de bien les lire avant de commencer l'installation. Notre responsabilité ne pourra être engagée si l'installation n'a pas été faite en conformité avec nos instructions. Prière de respecter les règles d'environnement en application pour le montage. Estas instruções são dirigidas ao pessoal qualificado e com a devida experiência. Por favor lê-las cuidadosamente antes de iniciar seu trabalho. Não assumimos nenhuma responsabilidade derivada de instalações impróprias ou sin las adequadas medidas de segurança. Por favor respeite as regulamentações para proteção ambiental e descarte de desperdícios. Os regulamentos válidos de meio ambiente para a montagem e remoção de resíduos. 本安装说明为合格及有经验的操作人员所写，请在安装之前仔细阅读。任何不恰当或不安全的安装所引起的责任，都将不予处理。并请遵守关于装配件及废物弃置的有效环保条例。